

{loadposition user6}

Für das 3D digitalisieren von Freiformflächen bieten wir zwei unterschiedliche Verfahren an:

A) Das „Weisslicht-Streifenprojektions-Verfahren“.

Hier arbeiten wir mit:



COMET L3D

Einsetzbare Messfelder: 100er und 500er



COMET 5

Einsetzbare Messfelder: 50er, 100er, 200er und 400er

B) Das Laserscanning-Verfahren

Hier kommen zwei Systeme zum Einsatz:





Optix 400 M (400er Messfeld)